



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
SETTORE IV SERVIZI TECNICI

Prot. n. **39988**.....
del **12/12/2013**.....
Cat.**6**....Cl.**4**.....

IL RESPONSABILE DELLA P.O. MANUTENZIONI

Vista la domanda della Ditta INTERCANTIERI VITTADELLO con sede a Limena (PD) Via L. Pierobon,48 in data 09.12.2013 prot. n. 39569 tendente ad ottenere la chiusura temporanea di Vicolo Cappuccini e Via Bastia Vecchia per lavori di smontaggi ponteggio di facciata e zavorre a terra. Lavori inerenti il P.d. R. via Cappuccini
Che si rende necessario modificare temporaneamente la viabilità in Via Bastia Vecchia per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

- Visti gli artt. 7 e 14 del DLGS 30.04.1992, n. 285;
- visto il DPR 16.12.1992, n. 495;
- visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.);
- visto lo Statuto comunale

ORDINA

Nei giorni 18 - 20 dicembre 2013 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 :

A) IL DIVIETO DI TRANSITO IN V.LO CAPPUCCINI NEL TRATTO DA CORSO XXIX APRILE A VIA BASTIA VECCHIA ESCLUSO FRONTISTI

**B) IL TRANSITO VIETATO IN VIA BASTIA VECCHIA ESCLUSO RESIDENTI E MEZZI DI SOCCORSO;
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BASTIA VECCHIA;
IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BASTIA VECCHIA DA V.LO CAPPUCCINI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA RICCATI.**

All'incrocio di via Bastia Vecchia con via Riccati, sarà installato il cartello:

**STRADA CHIUSA
← DEVIAZIONE →**

Ufficio referente: Settore IV Servizi Tecnici

Responsabile dell'istruttoria: Carraro Giovanni

Responsabile del procedimento: Fantinato Renzo

Settore IV Servizi Tecnici: Via F.M. preti,44 – Tel.0423735700 (centralino) Fax 0423735705

Area Manutenzioni – Tel. 0423735703 – 0423735725

www.comune.castelfranco-veneto.tv.it - e-mail: lavori pubblici@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Sede Legale: Via F.M.Preti, 36 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00481880268 – Tel. 0423-7354 (centralino) Fax 0423-735580

www.comune.castelfranco-veneto.tv.it - e-mail: segreteria@comune.castelfranco-veneto.tv.it



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE IV SERVIZI TECNICI

integrato dai seguenti segnali:

- **DIVIETO DI TRANSITO** (Art. 116 fig. II 46 del DPR 495/1992)

In via Riccati, in prossimità dell'incrocio con via Bastia Vecchia, saranno installati i segnali:

- **DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO** (art. 122 Fig. II 80/A) per i provenienti dal centro;
- **DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO** (art. 122 Fig. II 80/A) per i provenienti dal Borgo Treviso;
- La ditta richiedente con apposito operatore, dovrà vigilare sulla funzionalità della chiusura al transito di Via Bastia Vecchia, e in particolare a mezzo movieri muniti di paletta rosso/verde, agevolare l'immissione dei veicoli in Via Riccati durante le fase di rosso con USCITA OBBLIGATORIA A DESTRA, nonché agevolare l'uscita a destra dei veicoli provenienti da Via Cappuccini e diretti a Via San Pio X (quando è in atto l'occupazione con l'autocarro su Corso XXIX Aprile).

La circolazione stradale sarà ripristinata normalmente, nel caso i lavori dovessero essere ultimati prima di quanto previsto dalla presente e comunque al termine di ogni giornata lavorativa.

Tutti i segnali necessari in osservanza agli artt. 30 (Segnalamento temporaneo), 31 (Segnalamento e delimitazione dei cantieri), 37 (Persone al lavoro), 38 (Veicoli Operativi), 40 (Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali), 43 (Deviazione di itinerario), del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, saranno installati dalla Ditta INTERCANTIERI VITTADELLO di Limena (PD) e dovranno essere tenuti sempre efficienti per tutta la durata dei lavori.

I contravventori alla presente, incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.


IL RESPONSABILE DELLA P.O. MANUTENZIONI
(geom. Renzo Fantinato)

COPIA DELLA PRESENTE VIENE INVIATA A:

- ALBO
- UFFICIO PROTOCOLLO
- SETTORE IV SERVIZI TECNICI